



## *Electrodes pour machine automatique et robot de soudage suivant plans*

### **Matières**

- **Alliages cuivreux :**
  - CuA1,
  - CuCr1Zr,
  - CuCo2Be ...
- **Molybdène pur,**
- **Alliages de molybdène,**
- **Tungstène pur,**
- **Alliages de Tungstène :**
  - W90Cu10
  - W80Cu20
  - W75Cu2
  - W50Cu50...

